**TMMOB**
**İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI**

**Sayı** : OB.87 14 Ocak 2026
**Konu** : Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı Hk.

**T.C.**
**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**
**Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne**
**ANKARA**

**İlgi:** 25.12.2025 tarih ve 14458842 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Odamızın söz konusu yönetmelik taslağı hakkında görüş ve önerileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Bülent TATLI
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

**Eki:**
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında görüş ve önerileri (1 sayfa).

Necatibey Cad. No : 57 Kızılay, 06420 ANKARA
**Telefon No:** 0312 294 30 00
**E-posta :** imo@imo.org.tr - **İnternet adresi :** www.imo.org.tr – **Kep Adresi** : imo@hs03.kep.tr

**TMMOB**
**İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI**

**TMMOB**
**İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN**
HAFİF ÇELİK BİNALARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA
DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

| **Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme** | | **Teklif** |
|---|---|---|
| Taslak, en fazla üç katlı (7.0m ve 10.5m sınırlandırılmış) yapılar için oldukça ayrıntılı hazırlanmış olup, bir yönetmelikten ziyade daha çok bir **kılavuz/yol gösterici belge** niteliği taşımaktadır. | | Belgenin bu aşamada **"bir kılavuz belgesi"** olarak kabul edilmesi, ileride uygulama kapsamına göre önemli kısımları esas alınarak bir yönetmelik oluşturulması teklif edilmektedir. |
| **Taslak Maddesi** | **Görüş ve Değerlendirme** | **Teklif** |
| **Terminoloji ve Simgeler** | Taslak genelinde kullanılan bazı terimlerin ve simge tanımlarının teknik literatür ve Türkçe kullanımına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. | "Anv Kesme kırılması" yerine **"Anv Kesme güç tükenmesi"**, "Metod" yerine **"yöntem"**, "Limit" yerine **"sınır"**, "İzolasyon" yerine **"yalıtım"**, "Numerik" yerine **"sayısal"** ve "Göçme/Kırılma" yerine **"güç tükenmesi"** terimleri kullanılmalıdır. |
| **Tablolar ve Şekiller** | Tablo 1.2, 3.1 ve Şekil 1.2'de gösterim ve değer hataları tespit edilmiştir. | Tablo 3.1'deki eşitsizliklerde "<" yerine **"≤"** kullanılmalı; Şekil 1.2'deki **"MPa"** birimi kaldırılmalı ve Tablo 1.2'deki BYS değerleri bina yüksekliği (m) olarak yeniden gözden geçirilmelidir. |
| **Denklemler ve Notasyonlar** | Bazı denklemlerin dizgisi (4.9.2 vb.) ve alt indislerinde (kΦ ve kφ gibi) tutarsızlıklar bulunmaktadır. | Belirtilen denklemler **tek satırda** yazılmalı; "Cw" tanımı **"Kesit alanının burulma çarpılma katsayısı"** olarak düzeltilmeli ve formüller arasındaki alt indis farklılıkları giderilmelidir. |
| **Dizgi ve Yazım Yanlışları** | Sayfa 19, 21 ve 71 gibi bölümlerde ifade bozuklukları ve pikaj hataları mevcuttur. | "Genellikle aynı bulunmadığından" yerine **"genellikle farklı olduğundan"** yazılmalı; "faktör" yerine **"katsayı"** kullanılmalı ve satır sonu pikaj hataları kontrol edilerek düzeltilmelidir. |

Necatibey Cad. No : 57 Kızılay, 06420 ANKARA
**Telefon No:** 0312 294 30 00
**E-posta :** imo@imo.org.tr - **İnternet adresi :** www.imo.org.tr – **Kep Adresi** : imo@hs03.kep.tr